

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA

Nr. SKAV 0002518

2024 m. lapkričio 22 d.

Apmokėti sąskaitą pavedimu iki 2024-12-22

Pardavėjas UAB Skaidrola Įm.k.: 242082810, PVM k.: LT420828113 Rūtų g. 6, Klaipėda A.s. LT557300010073000005 EUR AB Swedbank, b.k. 73000 Tel. +370 46 366577 Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras	Pirkėjas Mano būstas Neris UAB PVM kodas: LT214832219 Įmonės kodas: 121483222 Adresas: Ozo g. 12A -I, Vilnius
--	---

Eil. Nr.	Kodas	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	Suma Eur
1	PLTV2	Nuotekų išvado plovimas su TV diagnostika, Šeimyniškių g. 42, Vilnius, paskyra V24-0413265	vnt	1,00	270,00	270,00

Bendra suma žodžiais:	Iš viso Eur	270,00
Trys šimtai dvidešimt šeši Eur 70 ct	PVM 21 %	270,00 56,70
	Bendra suma Eur	326,70

Sąskaitą išrašė, prekes išdavė:

Lina Puodžiuvienė, Buhalterė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Sąskaitą gavo, prekes priėmė:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „SKAIDROLA“

Kodas 242082810 Artijo g. 7E - 305 92105 Klaipėda, Tel. (846) 366577, El.p. ir.fo@skaidrola.lt
Registro tvarkytojas VĮ Registro centro Klaipėdos filialas,
Atsisk. sąsk. LT55 7300 0100 7300 0005 AB bankas „Swedbank“ PVM mokėtojo kodas LT420828113

APŽIŪROS AKTAS

2024 11 18 d. Nr. 24/11/18

Vilnius

Atlikti nuotekų vamzdinių plovimo darbai ir nuotekų vamzdinio apžiūra su TV diagnostikos kamera adresu: **Šeimyniškių g. 42 .**

Apžiūros tikslas: Nustatyti nuotekų vamzdinių būklę.

Apžiūra atlikta išplovus vamzdinius aukštu spaudimu, kišant kamerą per buitinių nuotekų išvadus (2 išvadai) nuo šulinio link namo. Visi išvadai apie 2 metrų gylį. Vamzdinio diametras dn 160. **Apžiūros metu nustatyta:**

1. **Išvadas** - nuo namo pastatymo nekeistas. Smarkiai paveiktas korozijos, sienelės apsinešusios, nelygios. Ties 5 metu matomas užaklintas trišakis, galimai nenaudojamas. Vamzdyne kritinių trūkumų nepastebėta.
2. **Išvadas** – išvadas iki 4 metro pakeistas į PVC, toliau nuotekų vamzdynas nuo namo pastatymo nekeistas. Smarkiai paveiktas korozijos, sienelės apsinešusios, nelygios. Kritinių trūkumų nepastebėta.

Išvados: kadangi atvykus namo rūšys per pravalą grindyse buvo prisipildęs nuotekų ir šulinys buvo pilnas, po valymo spaudimu pastebėta, kad kamštis buvo nuotekų trasoje nuo šulinio link miesto tinklų. Po pravalymo nuotekos nubėgo, tačiau dalis vamzdyne vis dar liko stovėti. Galimai tai yra besikartojančių avarijų priežastis. Rekomenduojama kreiptis į „Vilniaus vandenį“, kad patikrintų ar magistralinė nuotekų trasa atitinka visus reikalavimus ir dėl kokios priežasties ten stovi vanduo.

